

Viktiga säkerhetsanvisningar för R290-värmepumpar

På grund av köldmediets brandfarlighet måste särskild försiktighet iakttas vid service eller felsökning av R290-värmepumpar.

Kontroll av köldmedieläckage

- Om det finns misstanke om köldmedieläckage i en värmepump **får kontrollen endast utföras av en kvalificerad ingenjör med lämplig certifiering för köldmediet R290.**
- Försök inte att diagnostisera eller åtgärda problem som rör köldmediet om du inte har erforderlig certifiering och behörighet.

Elektrisk felsökning

Innan något arbete utförs på de elektriska komponenterna:

1. **Kontrollera först köldmedieläckagedetektorn.**
2. Om läckagedetektorn **inte visar någon varning** kan den elektriska felsökningen fortsätta.
3. Om läckagedetektorn **utlöser ett larm eller en varning** ska **all elektrisk felsökning omedelbart avbrytas.**
4. Köldmediesystemet måste inspekteras och eventuella läckageproblem måste åtgärdas innan något arbete utförs på de elektriska komponenterna.

Säkerheten först

Underlåtenhet att följa dessa rutiner kan medföra säkerhetsrisker. Kontrollera alltid att köldmediesystemet är säkert och fritt från läckor innan elektriska kontroller eller reparationer utförs.

Kontakta en R290-certifierad serviceingenjör om du är osäker innan du fortsätter. 