

Consignes de sécurité importantes pour les pompes à chaleur R290

En raison de l'inflammabilité du fluide frigorigène, des précautions particulières doivent être prises lors des opérations d'entretien ou de dépannage des pompes à chaleur R290.

Inspection des fuites de fluide frigorigène

- Si une fuite de fluide frigorigène est suspectée sur une pompe à chaleur, l'inspection **doit être effectuée uniquement par un ingénieur qualifié titulaire de la certification appropriée pour le fluide frigorigène R290**.
- N'essayez pas de diagnostiquer ou de réparer des problèmes liés au fluide frigorigène si vous ne disposez pas des certifications et autorisations requises.

Dépannage électrique

Avant toute intervention sur les composants électriques :

1. **Vérifiez d'abord le détecteur de fuites de fluide frigorigène.**
2. Si le détecteur de fuites **n'indique aucun avertissement**, le diagnostic électrique peut être effectué.
3. Si le détecteur de fuites **déclenche une alarme ou un avertissement, arrêtez immédiatement toutes les opérations de dépannage électrique.**
4. Le système frigorifique doit être inspecté et tout problème de fuite doit être résolu avant toute intervention sur les composants électriques.

La sécurité avant tout

Le non-respect de ces procédures peut entraîner des risques pour la sécurité. Vérifiez toujours que le système frigorifique est sûr et exempt de fuites avant d'effectuer des inspections ou des réparations électriques.

En cas de doute, contactez un ingénieur de maintenance certifié pour le R290 avant de poursuivre. 