

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for R290-varmepumper

På grund af kølemidlets brandfarlige egenskaber skal der udvises særlig forsigtighed ved servicearbejde eller fejlfinding på R290-varmepumper.

Kontrol for kølemiddellækage

- Hvis der er mistanke om kølemiddellækage fra en varmepumpe, **må kontrollen kun udføres af en kvalificeret ingeniør med den relevante certificering til R290-kølemidlet.**
- Forsøg ikke at diagnosticere eller reparere problemer relateret til kølemidlet, medmindre du har den nødvendige certificering og autorisation.

Elektrisk fejlfinding

Før der udføres arbejde på de elektriske komponenter:

1. **Kontrollér først kølemiddellækagedektoren.**
2. Hvis lækagedektoren **ikke viser nogen advarsel**, kan den elektriske fejlfinding fortsætte.
3. Hvis lækagedektoren **udløser en alarm eller advarsel**, skal **al elektrisk fejlfinding straks stoppes.**
4. Kølemiddelsystemet skal inspiceres, og eventuelle lækageproblemer skal udbedres, før der udføres arbejde på de elektriske komponenter.

Sikkerheden først

Manglende overholdelse af disse procedurer kan medføre sikkerhedsrisici. Kontrollér altid, at kølemiddelsystemet er sikkert og frit for lækager, før der udføres elektriske eftersyn eller reparationer.

Kontakt en R290-certificeret serviceingeniør, hvis du er i tvivl, før du fortsætter. 